

АКТ
приемки выполненных работ

«16» 05 2023 г.

по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Кирова 19 (ремонт крыши)

Приемная комиссия в составе:

Представитель органа местного самоуправления Торжак М.В.
(ФИО, должность)

Представитель Заказчика Андрейченко В.М.
(ФИО, должность)

Представитель Подрядчика _____
(ФИО, должность)

Представитель организации по строительному контролю _____
(ФИО, должность)

Представитель собственников Сеченов М.В. кв 11,12

Представитель управляющей организации _____
(ФИО, должность)

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85 (р)) У С Т А Н О В И Л А:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши
2. Капитальный ремонт проведен ООО «Хоуст-групп» в соответствии с сметной документацией.
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № А-85-22 от «11» января 2023г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 526 499,08рублей
5. Фактически работы выполнены на сумму 2 742 479,39 рублей

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши принять.

Члены комиссии:

Приемная комиссия в составе:

Представитель органа местного самоуправления Торжак М.В.
(ФИО, должность)

Представитель Заказчика Андрейченко В.М.
(ФИО, должность)

Представитель Подрядчика Хоуст-групп
(ФИО, должность)

Представитель организации по строительному контролю М.В. Сеченов
(ФИО, должность)

Представитель собственников Сеченов М.В. кв 11,12

Представитель управляющей организации Непосредственной
(ФИО, должность)

способ управления

ООО «СтройЛидер»
инженер по строительному контролю

