АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский 55

г. Ростов-на-Дону «24» 01 20 22 г.

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора по техническим вопросам НКО «Фонд капитального ремонта» _____ Прудников В.В. (ФИО, должность)

Главный специалист НКО «Фонд Капитального ремонта Ленинского района г. Ростова-на-Дону _____ Татаренко А.С. (ФИО, должность)

Представитель Подрядчика _____ Бондаренко И.О. (ФИО, должность)

Представитель организации по строительному контролю _____ Попов Е.Г. (ФИО, должность)

Представитель органа местного самоуправления _____ (ФИО, должность)

Представитель управляющей организации _____ (ФИО, должность)

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту *крыши, фасада, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, подвала, фундамента, электроснабжения*, многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский 55.
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «РИКон» в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда №69-2021 от 20.05.2021 года.
4. Сметная стоимость капитального ремонта: согласно договору- 14 120 999,00 руб, по факту работы выполнены на сумму – 13269564,00 руб.
5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонта *крыши, фасада, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, подвала, фундамента, электроснабжения*, многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский 55 **принять**.

Члены комиссии:

Заместитель директора по техническим вопросам НКО «Фонд капитального ремонта» _____ Прудников В.В. (ФИО, должность)

Главный специалист НКО «Фонд Капитального ремонта Ленинского района г. Ростова-на-Дону _____ Татаренко А.С. (ФИО, должность)

Представитель Подрядчика _____ Бондаренко И.О. (ФИО, должность)

Представитель организации по строительному контролю _____ Попов Е.Г. (ФИО, должность)

Представитель органа местного самоуправления _____ (ФИО, должность)

Представитель управляющей организации _____ Вдовиченко П.П. (ФИО, должность)

Гл. инженер ООО «Муза»

ООО «Строй-Инжиниринг» Инженер по строительному контролю

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РостИнформКонсалт» ИНН 6164318499 ОГРН 1126164003072 РОССИЯ, г. Ростов-на-Дону

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Муза» ИНН 6165233288 ОГРН 1186196022188 РОССИЯ, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ