

АКТ
приемки выполненных работ

«30» 08 2023 г.

по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Пушкина, 15 (ремонт подвала)

Приемная комиссия в составе:

Представитель органа местного самоуправления Триволов В.В.
(ФИО, должность)

Представитель Заказчика Белозоров Н.А. **Главный специалист ОТЗ НКО - Фонд капитального ремонта**
(ФИО, должность)

Представитель Подрядчика Андриименко В.М. Директор
(ФИО, должность)

Представитель собственников: Габбары С.В. Стань №.23
(ФИО, должность)

Представитель управляющей организации _____
(ФИО, должность)

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85 (р)) У С Т А Н О В И Л А:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту подвала
2. Капитальный ремонт проведен ООО «Хоуст-групп» в соответствии со сметной документацией.
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № А-85-22 от «11» января 2023г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта подвала согласно договору 108 614,32 рублей
5. Фактически работы выполнены на сумму 29 572,78руб.

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту подвала, принять.

Приемная комиссия в составе:

Представитель органа местного самоуправления Триволов В.В.
(ФИО, должность)

Представитель Заказчика Белозоров Н.А.
(ФИО, должность)

Представитель Подрядчика Андриименко В.М. Директор
(ФИО, должность)

Представитель Инженер по строительному контролю
(ФИО, должность)

Представитель управляющей организации _____
(ФИО, должность)

Представитель
собственников

Габбары С.В. Стань №.23